


深圳博域通讯火警受理系统与火警录音系统产品 BYICC2.0.119 的几种典型的组网结构




深圳博域通讯火警受理系统与火警录音系统产品BYICC2.0.119的组网结构
(无消防设施联动功能)

深圳博域通讯火警受理系统与火警录音系统产品 BYICC2.0.119 的组网结构-基本型-无消防设施联动功能



深圳博域通讯火警受理系统与火警录音系统产品BYICC2.0.119的组网结构
(带消防设施联动功能)

深圳博域通讯火警受理系统与火警录音系统产品 BYICC2.0.119 的组网结构-带消防设施联动功能



深圳博域通讯火警受理系统与火警录音系统产品 BYICC2.0.119 的组网结构-具有火警语音识别与警情要素提取功能-对接火警图文信息系统-无消防设施联动功能

备注：深圳博域通讯火警受理系统与火警录音系统产品 BYICC2.0.119 在项目实施时的具体组网结构，可以根据业主的实际需要，对以上几种典型的组网结构进行自由组合。

深圳市博域信源通讯有限公司

联系电话:0755-86172837, 86172940, 18923792243

网 址: <http://www.boyucom.com/>

电子邮件: boyucom2006@163.com